



INDICE DE LAMINAS

- 1-9. DISTRIBUCION ARQUITECTONICA
- 2-9. PLANTA ESTRUCTURAL Y MECANICA
- 3-9. CORTES 1-1, 2-2 Y 3-3
- 4-9. CORTES 4-4, 5-5 Y 6-6
- 5-9. FACHADAS NORTE Y ESTE
- 6-9. FACHADAS SUR Y OESTE
- 7-9. DETALLES
- 8-9. PLANTA DE TECHOS
- 9-9. PLANTA DISTRIBUCION ELECTRICA

MUSEO Dr. RAFAEL CALDERON GUARDIA.

ACCESO

CALLE PUBLICA

PARQUEO

PLANTA DE CONJUNTO ACCESO PRINCIPAL . E S C A L A 1 : 5 0

PROYECTO RESTAURACION
MUSEO DR. RAFAEL ANGEL CALDERON GUARDIA.

PROPIEDAD
MINISTERIO DE CULTURA JUVENTUD Y DEPORTES.

PROVINCIA 1° SAN JOSE CANTON 1° CENTRAL DISTRITO 1° EL CARMEN

INGENIERO
WILLY RODRIGUEZ S.

DIBUJO: JAVIER A. GUZMAN TEL. 59-33-19

PROFESIONAL RESPONSABLE
NOMBRE . ARQ. WILLY RODRIGUEZ S.
FIRMA Nº REG. A.

PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCION TECNICA
NOMBRE . ARQ. WILLY RODRIGUEZ S.
FIRMA Nº REG. A.

INFORMACION REGISTRO PUBLICO

CONTENIDO

PLANTA DE CONJUNTO .

ESCALA	FECHA	LAMINA
INDICADA	OCT. 1993.	1 / 1. ADICIONAL