



PLANTA ARQUITECTÓNICA PLAZA MAYOR de CARTAGO
 escala.: 1:250



MUEBLE 4: BEBEDERO


ESTADO: Inutilizado. ausencia de la instalación de agua así como del grifo.

RECOMENDACIÓN: Restaurar el mobiliario, habilitar instalaciones de agua y limpieza de desagües.



MUEBLE 1: MURO DE BORDE ZONAS VERDES
ESTADO: El mobiliario presenta deterioro debido a humedad y uso inadecuado, parte del almohadillado se encuentra desprendido o avanzado estado de deterioro.

RECOMENDACIÓN: Substituir almohadillado por otro tipo de complemento al muro que no presente estrías o separaciones profundas, realizar desagüe para evitar humedad



MUEBLE 2: BANCAS

ESTADO: Se presentan daños sobretodo en los extremos de las mismas, algunas bancas muestran desprendimiento total de la base.

RECOMENDACIÓN: Re-anclar piezas sueltas, reparación de esquinas defectuosas.



MUEBLE 3: BASUREROS

ESTADO: Desprendimiento de las tapas de los basureros en su totalidad, oxidación del contenedor de basura, desprendimiento del fondo de los contenedores

RECOMENDACIÓN: Substituir contenedores de basura, reconstruir las tapas de los basureros, reconstruir soportes del basurero



MUEBLE 5: LÁMPARA

ESTADO: Inutilizado. Deterioro marcado en la estructura de concreto, ausencia de las lámparas.

RECOMENDACIÓN: Reconstruir luminarias, dar acabado nuevamente

APROBACION COMISION REVISORA DE PERMISOS DE CONSTRUCCION		
PROYECTO: REMODELACION MOBILIARIO PLAZA MAYOR		
PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD de CARTAGO		
PROVINCIA CARTAGO	CANTON CENTRAL	DISTRITO OCIDENTAL
ARQUITECTO: OSCAR LOPEZ VALVERDE		
DIBUJO:		
PROFESIONAL RESPONSABLE: ARQ. OSCAR LOPEZ		
FIRMA	N° REG : A-7908	
PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCION TECNICA: ING.		
FIRMA	N° REG :	
INFORMACION REGISTRO PUBLICO: PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE CARTAGO N° CATASTRO: CITAS: TOMO: FOLIO: 68		
CONTENIDO: INDICADO		
ESCALA INDICADA	FECHA NOVIEMBRE 2010	LAMINA 4/4